

							商品仕樣圖				
5	BH004425	安裝框	變性PPO樹脂	灰色	1	15-12-VAF-018	型號	WTGF10726HK	日期	202	4.08.14
4		把手	ABS樹脂	灰色	1		書籍	1 1 1			
3	BH018037	化妝蓋板	ABS樹脂	灰色	1	18-05-VAF-003	證書 號碼		比例	1:1	
2	HA1662	按鈕開關			1	Cl411060121944	品名	GLATIMA SERIES 埋入式USB充電插座 2孔·開關組·		<b>開關組合</b>	
1	WNF1072HK	USB 充電插座			1	CI1413060122036		(附螢光開關C) (灰色)			.)
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

CNS A-4 單位 mm 第三角法 MATS-D-0204,29,180801

組合品名稱:GLATIMA SERIES 埋入式USB充電插座 2孔·開關組合(附螢光開關C) (灰色)

型號(型式):WTGF10726HK

設備名稱:USB充電插座 型號(型式): WNF1072HK

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols								
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>*°</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)			
本體	0	0	0	0	0	0			
外蓋	外蓋 ○ ○ ○		0	0	0				
導電銅片	0	0	0	0	0 0				
彈簧錠	0	0	0	0	0	0			
印刷電路板 及電子零件	_	0	0	0	0	0			

備考1.  $^\circ$ 超出 $0.1~\mathrm{wt}~\%^{''}$ 及  $^\circ$ 超出 $0.01~\mathrm{wt}~\%^{''}$ 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 $2.~^\circ$  $^\prime$  係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 $3.~^\circ$  $^\prime$  係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料) 或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

設備名稱:按鈕開關 型號(型式):HA1662

— w v v v v v v v v v v v v v v v v v v									
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols								
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	水		多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)				
本體	0	0	0	O	0	0			
外蓋	0	0	0	$\circ$	0	0			
操作部	0	0	0	0	0	0			
導電銅片	0	0	0	0	0	0			
接點	0	0	0	0	0	0			
彈簧錠	0	0	0	0	0	0			
回路組件	-	0	0	0	0	0			

備考1. 〝超出0.1 wt %″及 〝超出0.01 wt %″係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. 〝○″係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. 〝-″係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料) 或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

其他組件									
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols								
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>*°</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)			
化妝蓋板	0	0	0	0	0	0			
把手	0	0	0	0	0	0			
425取付框	0	0	0	0	0	0			

備考1. 〝超出0.1 wt %″及 〝超出0.01 wt %″係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. 〝○″係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. 〝-″係指該項限用物質為排除項目。